

Digitální úhloměr - Level Box



1. VLASTNOSTI

- Přístroj je vybaven podsvícením displeje.
- Automatické vypnutí po 3 minutách nečinnosti (šetření baterie).
- Možnost absolutního i relativního měření.
- Absolutní měření
- Měří úhel sklonu vzhledem k horizontální (vodorovné) rovině. Ukazuje, jak moc je plocha nebo objekt nakloněný vůči zemské přitažlivosti (tedy vůči „vodováže“)
- Relativní měření
- Měří změnu úhlu vůči nějaké zvolené výchozí rovině. Uživatelsky nastavíte „nulu“ na libovolném povrchu a měříte rozdíl sklonu od této roviny.



2. SPECIFIKACE:

Měřicí rozsah:	4x90°	Opakovatelnost:	±0,1°
Rozlišení:	0,05°	Baterie:	2xAAA
Přesnost:	±0,2°	Pracovní teplota	-10 °C až 50 °C
Pracovní vlhkost:	<85 %		



3. FUNKCE TLAČÍTEK:

- ON/OFF: Zapnutí / Vypnutí přístroje
- ZERO / LIGHT:
Dlouhé stisknutí, rozsvícení displeje.
Každé druhé stisknutí přepíná mezi relativním a absolutním měřením. (Režim absolutního měření je znázorněn nápisem LEVEL)



4. POUŽITÍ:

- Sklonoměr je vhodný pro:
- Interiérové úpravy
- Instalátérství a vodoinstalace
- Pokládku podlah a schodů
- Práci se dřevem
- Konstrukční práce a další průmyslová využití



5. VLASTNOSTI:

- Přístroj je vybaven podsvícením displeje.
- Automatické vypnutí po 3 minutách nečinnosti (šetření baterie).
- Možnost absolutního i relativního měření.
- Absolutní měření
- Měří úhel sklonu vzhledem k horizontální (vodorovné) rovině. Ukazuje, jak moc je plocha nebo objekt nakloněný vůči zemské přitažlivosti (tedy vůči „vodováze“)
- Relativní měření
- Měří změnu úhlu vůči nějaké zvolené výchozí rovině. Uživatelsky nastavíte „nulu“ na libovolném povrchu a měříte rozdíl sklonu od této roviny



6. UPOZORNĚNÍ:

- Přístroj je přesný měřicí nástroj – chraňte jej před nárazy, pády, otřesy.
- Nevystavujte jej slunečnímu záření, vodě, vysokým teplotám nebo silnému magnetickému poli.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.